

Contessa-Nettel Cocarette

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1920	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	213
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	116	Nombre maxi de vues :	
Format :	6,5 x 11 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Derval
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/100, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Contessa-Nettel	Modèle de l'objectif :	Triagnastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	10,5 cm	Ouverture maxi :	6,6

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :	Conique	Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de BL)

La marque Contessa fusionna avec Nettel en 1919, avant d'intégrer le groupe Zeiss Ikon en 1926.

Décliné en deux formats (120 et 116), ce modèle reçut diverses combinaisons d'obturateurs et d'objectifs.

Le modèle présenté est au format 116 et permet d'obtenir des images au format 6,5 x 13 cm.

L'obturateur Derval, offrant les vitesses 1/25, 1/50 et 1/100ème en plus des poses B et T, est ici associé à un objectif Contessa Nettel 1:6,6 de 10,5 cm de focale.

Le réglage de la distance de mise au point se fait sur un guide cranté pour des distances de 2, 3, 5 mètres et l'infini.

Le marque Contessa Nettel figure à deux endroits : d'une part sur une plaque circulaire, à bord cranté, rivetée sur le dos, d'autre part sur la plaque vissée au dessus de l'objectif mentionnant également les valeurs d'ouverture.

Le nom du modèle Cocarette figure uniquement sur la béquille.

Un peu défraîchi à l'achat, cet appareil a nécessité quelques soins pour le rendre présentable et tenter de retrouver la couleur vert kaki du soufflet. Dommage qu'il manque le revêtement d'origine sur la poignée dont il ne subsiste que l'arceau en métal.



www.collection-appareils.fr