

Minolta Riva Zoom 140

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Chine |
| Début de fabrication : | 2000 | Fin de fabrication : | 2000 |
| Rareté : | | Page du McKeown : | |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Moteur Électrique | Position : | - |
| Rembobinage : | Moteur Électrique | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|------------------|------------|---------------|
| Cellule : | | Position : | Sur la façade |
| Sensibilité : | DX 25 - 3200 ISO | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Marque de l'obturateur : | Minolta | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | 10 À 1/500 |

Objectif

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Type d'objectif : | Zoom | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Minolta | Modèle de l'objectif : | |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Autofocus |
| Focale : | 37,5 - 140 mm | Ouverture maxi : | 5,4/37,5 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | CR123 (A) | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Description (Texte de RP)

Le Riva 140 est similaire à la Riva 160 à bien des égards. Il n'a pas de viseur collimaté, mais la parallaxe est minimale. Il dispose de trois modes de mise au point, 'normal', 'spot' et 'cible' indiqués par des cadres rouges illuminés sur le viseur. Le réglage «cible» ajuste constamment la mise au point sur un objet en mouvement lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.



www.collection-appareils.fr