

Leica R5

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Portugal
Début de fabrication :	1987	Fin de fabrication :	1992
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 3200 ISO		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	15 Å 1/2000, B

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Leitz	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Leica R	Mode de map :	Autofocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne interchangeable Å verres de vis Å C&S interch		

Description (Texte de BDeb)

Le R5 est une évolution du R4, dont il utilise le boîtier en apportant un certain nombre d'améliorations :

Mesure TTL au flash avec flash pourvu du sabot SCA 351.

Vitesses électroniques de 12 s au 1/2000, Pose B et 1/100 mécaniques.

Mode Automatisation programmé P variable (vitesses lentes ou rapides)

Dans le viseur les données d'exposition n'empiètent plus sur l'image.

Réglage de la correction d'exposition de -2 à +2 EV, réglable par 1/3 de valeur.

Élément avec réglage dioptrique +/- 2 et dégagement oculaire plus important permettant aux porteurs de lunettes de visualiser l'ensemble de l'image et les données d'exposition.

Bobine réceptrice en métal.

Adjonction de deux contacts pour dos dateur.

La fabrication s'étend de 1987 à 1992, tout d'abord au Portugal, de 1987 à 1990, puis à Solms, en Allemagne, jusqu'à la fin.

La production totale fut de 24485 exemplaires. Les premiers modèles ont le capot noir, puis à partir de 1988, celui-ci peut être chromé.

À partir de 1988, le rond rouge est marqué Leica à la place de Leitz, suite à la restructuration de la société Leitz. En 1990, au rapatriement de la fabrication à Solms, le rond rouge change de côté (de droite à gauche) et le dos se voit doté d'un repose pouce comme sur le R6.

En 1992, le R5 sera remplacé par le R7.



www.collection-appareils.fr